

Ergänzung zum Beitrag in FA 7/24, S. 530 f. „Tipps gegen Feuchtigkeit und Korrosion in Schaltschränken“

Als Ergänzung zum Beitrag präsentieren wir hier zwei weitere Abbildungen, die in der gedruckten Ausgabe leider keinen Platz mehr fanden.



Schaltschrankeizung *TRU Components*
TC-NTL151-100W von Conrad Electronic
Werkfoto



Gehäuseverschraubung für Druckausgleich
und Kondensatableitung von [5]; der grüne
Pfeil weist auf die Schlitze des Luftein- und
-auslasses aus dem Schaltschrankinneren,
der gelbe auf die Öffnungen für den Kon-
densatauslass. Foto: DL1DBL